



Acessibilidade nos Cartórios Eleitorais - TRE/RN

Resultado da Pesquisa

Introdução

Resultado da pesquisa realizada junto aos Cartórios Eleitorais através do Formulário Google, entre os dias 17 e 27 de julho de 2020.

O objetivo principal foi conhecer a situação dos Cartórios Eleitorais no tocante à acessibilidade.

A pesquisa contou com a participação de 55 Zonas Eleitorais, no total de 58 formulários respondidos (3 zonas contribuíram com duas respostas, cada).

Apenas as Zonas: 2, 3, 15, 23 e 68 deixaram de responder.


Segue o relatório completo para conhecimento.

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão




1) O cartório em que você trabalha, funciona:

58 respostas




2) A rua onde o cartório eleitoral está localizado é pavimentada?

58 respostas




3) As calçadas no entorno do cartório possuem rampas ou rebaixamentos em condições que possibilitem sua utilização por deficientes?

58 respostas




4) Existe estacionamento no cartório eleitoral?

58 respostas




5) Sobre as condições do estacionamento do cartório eleitoral:

58 respostas




6) Existem vagas reservadas para deficientes no estacionamento do cartório eleitoral?

58 respostas




7) Na entrada do cartório eleitoral existem degraus ou desníveis maiores que 15 mm, que não são vencidos por meio de rampas adequadas?

58 respostas




8) No cartório eleitoral, os vãos e/ou portas possuem largura inferior a 80 cm?

58 respostas




9) Existem catracas ou outro tipo de obstáculo?

58 respostas



10) Existe placa indicando a permissão de entrada e permanência de cão-guia?

58 respostas



11) Quanto à infraestrutura, existem banheiros adaptados para uso de pessoas com deficiência?

58 respostas



Sugestões:

14 respostas

Instalar placas com visual gráfico mais adequado.

Nosso estacionamento tem apenas uma vaga, a qual é reservada para pessoas com dificuldade de acessibilidade.

A rua do cartório não é pavimentada. Há um desnível alto entre a via (que é de barro/areia) e a calçada do cartório, deste modo, temos um grande obstáculo para o cadeirante subir na calçada (até para os carros estacionarem há dificuldade). Como o calçamento depende de obra da Prefeitura, não tenho uma sugestão para o problema. Talvez se o Tribunal fizesse uma rampa reforçada da calçada para a pista, resolveria temporariamente esta adversidade, mas não sei se duraria muito, eis que a rua é de barro/areia.

Solicita-se a pintura, no chão, da sinalização indicadora das vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos

A rua onde o Fórum Eleitoral funciona é calçada e está constantemente muitíssimo mal cuidada, sendo dificultoso até para os carros passarem por ela.

Há estacionamento próprio no fórum, mas não me recordo se há rampa dele para o prédio e com certeza não há corrimão.

Na calçada da frente do prédio, sim, há 02 rampas e não há obstáculos para cadeiras de rodas, por exemplo.

Manutenção preventiva constante do prédio, incluindo o estacionamento

sem observações

QUANTO ÀS FAIXAS INDICATIVAS PARA IDOSO E DEFICIENTE, HÁ NECESSIDADE DE PINTURA, POIS ESTÃO BEM APAGADAS; O ESTACIONAMENTO FRONTAL ESTÁ CONDIÇÕES DE RECEBER PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS/IDOSOS; MAS A CALÇADA DO ESTACIONAMENTO LATERAL FICOU MUITO ACIMA DO NÍVEL DA RUA, DE FORMA QUE É IMPOSSÍVEL O ACESSO PARA TAL ESTACIONAMENTO; O SETOR DE ENGENHARIA JÁ FOI COMUNICADO DA SITUAÇÃO.

Placas com legendas em Braille para orientação de pessoas com deficiência visual.

Na entrada, apesar de existir rampa ela não é própria para o uso pelo deficiente sem ajuda de terceiro. Também não dispomos de banheiro acessível e espaço mínimo para circulação do cadeirante

A 53ª ZE RN necessita de rampa do asfalto para a calçada e da calçada para o Cartório Eleitoral. Quanto ao banheiro, ele não possui qualquer infra-estrutura para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Nosso maior entrave, indicado, inclusive, nas atas de todas as últimas correções realizadas, diz respeito aos batentes da entrada e a rampa construída por ocasião da locação do imóvel. A referida rampa é muito inclinada e impossibilita o acesso de cadeira de rodas, além de ser muito escorregadia.

Colocação de corrimão nas rampas, pintura no estacionamento para indicar vaga para deficiente.

Não há.